


חתימת בודק



**שם האתר** קרית ביאליק גן ציבורי 9 בוסתן רחוב יקינטון 2  
**כתובת האתר** קרית ביאליק, יקינטון 2  
**שם בודק** פנחס פבל ליובצ'נקו

10100003

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 2793306 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	639	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	16/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	1	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

\* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

\*\* הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

**נתוני תמונה**



10100004 **נתוני הבדיקה**

מזהה **שם שאלון/ברקוד**  
 2793235 מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה **תשובה** **הערה**

שם המתקן: משולב בעל 2 מגדלים

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה ישנה

**מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני עד גיל 4	גיל המשתמשים:
לבני מעל גיל 4	
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
מנהרה פלסטיק	תאור רכיבים בין המגדלים:
2-1	
114	מגדל 1
גובה נפילה, ס"מ:	
קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
מגלשה פיברגלס זוויתית	
סולם מתכת	
עמוד מתכת גלישה	
103	מגדל 2
גובה נפילה, ס"מ:	
קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוח ועריסה	
מגלשה פיברגלס ישרה	
סולם מתכת	

**נתוני תמונה**



**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו  
סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2