


חתימת
בודק



שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 12 בן גוריון פינת אשל
כתובת האתר קרית ביאליק, בן גוריון פינת אשל
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

10099122

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2791493 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	639	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	16/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	6	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.11-4.14, 4.9, 4.1, 5-7. ח. 5: 5-8. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

- * כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
- ** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו
- / יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודת בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

נתוני תמונה



10099123 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2791422	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
------	-------	------

שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים	
-----------------	--------------	--

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
--	-------------	--

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	עמוד - 3 מתוך 10	(SOP-06-3/SOP-08-2)
--	------------------	---------------------

גנית פארק	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
מנהרה מכבלים	2-1 תאור רכיבים בין המגדלים:
גשר עץ על כבלים	3-2
96	מגדל 1
גובה נפילה, ס"מ:	
לא קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
סולם מתכת	
רשת כבלים	
כבל טיפוס	אחר:
98	מגדל 2
גובה נפילה, ס"מ:	
לא קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
מגלשה פלסטיק ישרה	
סולם מתכת	
94	מגדל 3
גובה נפילה, ס"מ:	
לא קיים גגון	
רכיבים המגדל:	
מעבר על שרשרת מעבר בול עץ	
מתקן מעבר ידיים	
רשת כבלים	

נתוני תמונה



10099124

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2791437	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבי קן	מכבלים, 4 שטוחים ו 4 עריסה מגומי
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
	לבני עד גיל 3	
	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10099125 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2791438	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	חתול
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10099126 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2791439	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	כלב
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10099127

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2791440	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן טיפוס	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10099128 **נתוני הבדיקה**


מזהה שם שאלון/ברקוד

2791441 מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 10	מתוך - 10	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
--------------	--------------	--	---------------------