


חתימת בודק



**שם האתר** קרית ביאליק גן ציבורי 40 הפקאן רחוב הפקאן 4  
**כתובת האתר** קרית ביאליק, הפקאן 4  
**שם בודק** פנחס פבל ליובצ'נקו

10095570

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 2817507 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה: 637

שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה: 15/06/2022

תאריך הוצאת תעודה: 15/06/2022

כמות המתקנים שנבדקו באתר: 4

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:  
 מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.11-4.14, 4.9, 4.1, 5-7. ח. 5: 5-8. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2.g. ח. 8 (2018): פרקים ב'ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:
   
 / יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

\* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

\*\* הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

**נתוני תמונה**



10095571

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

2817451 מתקן 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה תשובה הערה

שם המתקן סחרחורה

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il**

מדהורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
גנית פארק	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

**נתוני תמונה**



10095572 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817452	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סחרחורה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מדהורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



10095573 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817453	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**




10095574 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817454	מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים	3 מושבים עריסה מגומי
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3 לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2