


חתימת
בודק



שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 6 שומר רחוב השומר
כתובת האתר קרית ביאליק, השומר
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

10099863

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2816742 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	639	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	16/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	4	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2.g. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

 יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

נתוני תמונה



10099864

נתוני הבדיקה

מזהה: 2816671

 שם שאלון/ברקוד: מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה: שם המתקן: משולב

 תשובה: בעל מגדל 1

 הערה:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	
שעשועים וספורט	יצרן המתקן:	
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:	
גומי מלאכותי	כיסוי שטח:	
מתאים לדרישת התקן	סיכום:	
81 100 120 140 157 177	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
קיים גגון	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פיברגלס גלית	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
	סולם מתכת	
	עמוד מתכת בורגי	
	קיר טיפוס עץ עם כבל עזר	

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816686	מתקן 1
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816687	מתקן 2
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	BUGLO
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד	10099867
2816688	מתקן 3	


פירוט הבדיקה

שם המתקן	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	סוס

בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה חדשה

יצרן המתקן:	BUGLO
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2