


חתימת  
בודק



**שם האתר** קרית ביאליק גן ציבורי 2 מימון רחוב סמטת מימון  
**כתובת האתר** קרית ביאליק, סמטת מימון  
**שם בודק** פנחס פבל ליובצ'נקו

10094943

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 2816583 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	637	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	15/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	15/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	2	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6, ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2.g. ח. 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

\* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

\*\* הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

**נתוני תמונה**



10094944 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816512	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

	פיברן	יצרן המתקן:
	לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
	לבני מעל גיל 3	
	דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
	מתאים לדרישת התקן	סיכום:
מנהרה פלסטיק	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
גשר מתכת	3-2	
98	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
94 284	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
2 יח'	סולם מתכת	
95 285	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 3
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
2 יח'	סולם מתכת	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**




10094945 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816527	מתקן 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2