


חתימת  
בודק



**שם האתר** קרית ביאליק גן ציבורי 8 מרים רחוב קרן היסוד 59  
**כתובת האתר** קרית ביאליק, קרן היסוד 59  
**שם בודק** פנחס פבל ליובצ'נקו

10098675

**נתוני הבדיקה**

**מזהה** שם שאלון/ברקוד  
 2792078 סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	639	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	16/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	12	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות: יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

**נתוני תמונה**



10098676

**נתוני הבדיקה**

מזהה: שם שאלון/ברקוד  
 2792007 מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה: שם המתקן: משולב  
 תשובה: בעל מגדל 1  
 הערה:

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
גומי מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
108	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מנהרה מתכת	
	משפך סל	
2 יח'	סולם מתכת	
	קיר טיפוס מתכת עם שרשרת עזר	
	רשת כבלים	

**נתוני תמונה**



10098677	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2792022
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
הערה	תשובה	שאלה

**מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

מ.ת.נ. - 14	עמוד 3 - 3	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
-------------	------------	--	---------------------

שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוח ועריסה	מחברים הורה וילד
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברגלס עצמון	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3 לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



10098678	<b>נתוני הבדיקה</b>
----------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792023	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גיל תייר	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	

מתאים לדרישת התקן

סיכום:

**נתוני תמונה**



10098679

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792024	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גיל תייר	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



10098680 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792025	מתקן 4

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	QITELLE	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



10098681 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד  
2792026 מתקן 5

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	QITELLE	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



10098682 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792027	מתקן 6

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	010
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	QITELLE	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**



**נתוני תמונה**



10098683 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד  
2792028 מתקן 7

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן טיפוס	אקסטרים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	QITELLE	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



10098684 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792029	מתקן 8

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



10098685 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792030	מתקן 9

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים על קפיצים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



10098686 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792031	מתקן 10

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברן	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



10098687 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792032	מתקן 11


**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	סוס
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2