


חתימת בודק  אלכסנדר זילברשטיין	שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 38 העירייה חדש רחוב כנרת פינת ויצמן
	כתובת האתר קרית ביאליק, רחוב כנרת פינת ויצמן
	שם בודק אלכסנדר זילברשטיין

9772887	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2269687	סיכום המבדק
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
	שאלה	תשובה
		הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	544
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	24/03/2022
	תאריך הוצאת תעודה:	24/03/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	5
	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8 ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11 ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2 ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.
	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6 ח. 3: 4-6 ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7 ח. 5: 5-5 ח. 6: 4-7 ח. 7: 6.2, 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה  
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו  
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו  
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי  
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים  
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה  
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות  
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני  
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים  
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף  
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה  
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל  
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף  
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות  
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית  
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה  
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך  
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה  
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני  
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא  
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי  
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות  
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין  
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת  
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN  
1177:2018.

**נתוני תמונה**



9772888

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2269616	מתקן משולב 1

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	רשת טיפוס

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

100	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	לא קיים גגון	
קיר טיפוס אינדיאני עם כבל עזר מגלשה ישרה מפלסטיק	רכיבים המגדל:	
170	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
סולם מתכת משופע רשת טיפוס קיר טיפוס אינדיאני	רכיבים המגדל:	

**נתוני תמונה**



9772889	<b>נתוני הבדיקה</b>	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן משולב 2	2269617
	<b>פירוט הבדיקה</b>	
הערה	תשובה	שאלה
	בעל 2 מגדלים	שם המתקן: משולב
	מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	BUGLO	יצרן המתקן:
	לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
	דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
	מתאים לדרישת התקן	סיכום:

**מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

מגדל	תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	מפלסים
מגדל 1		גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון רכיבים המגדל:	100 מגלשה ישרה מפלסטיק
מגדל 2		גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון רכיבים המגדל:	180 בועה שקופה מפלסטיק מגלשה ישרה מפלסטיק

### נתוני תמונה



9772890

### נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2269631	מתקן 1

### פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	סחרחרה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**

**נתוני תמונה**



9772891 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2269632	מתקן 2

**פירוט הבדיקה**

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**נתוני תמונה**



9772892

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2269633	מתקן 3

**פירוט הבדיקה**


שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	2 מושבים קן לציפור 4 מושבים שטוחים 2 מושבי עריסה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

**מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941**

**טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il**



**נתוני תמונה**



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה – טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2