


חתימת בודק  אלכסנדר זילברשטיין	שם האתר	A קרית ביאליק ציבורי 23 אריאל שרון מתחם
	כתובת האתר	קרית ביאליק, אריאל שרון
	שם בודק	אלכסנדר זילברשטיין

9772855	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3357945	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	544
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	24/03/2022
	תאריך הוצאת תעודה:	24/03/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	6
	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.
	סיכום הבדיקה:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, 4. ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
3357875	מתקן משולב 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 4 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	רשת טיפוס
	3-2	גשר
	4-3	רשת טיפוס
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 140	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפלסטיק
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 140	
	לא קיים גגון	
	ללא רכיבים	
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 150	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	מגלשה כפולה מפברגלס
מגדל 4	גובה נפילה, ס"מ: 100	
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	בועה שקופה מפלסטיק

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9772857

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357890	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	פנל משחקים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772858 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357891	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים על קפיצים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772859 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357892	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קטר וקרין	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772860

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357893	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




9772861 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357894	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קרוסלה עגולה ממתכת	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2