


חתימת בודק		שם האתר	C קרית ביאליק ציבורי אריאל שרון 25 מתחם
		כתובת האתר	קרית ביאליק, אריאל שרון
		שם בודק	אלכסנדר זילברשטיין

אלכסנדר זילברשטיין

9772882	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3358087	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
		הערה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	544
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	24/03/2022
	תאריך הוצאת תעודה:	24/03/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	4
	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.
	מהות הבדיקה: בחינה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, 4. ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4. ח. 5: 5-5. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.	
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
3358017	מתקן משולב 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 160	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	מגלשה ישרה מפלסטיק 2 ערסלים אומגה

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
3358032	מתקן 1	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

שם המתקן	אחר:	מתקן שיווי משקל
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד	9772885
3358033	מתקן 2	

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	רשת טיפוס
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	

מתאים לדרישת התקן

סיכום:

נתוני תמונה



9772886


נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3358034	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד	עמידה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2