


חתימת בודק		E קרית ביאליק ציבורי אריאל שרון 27 מתחם	שם האתר
		קרית ביאליק, אריאל שרון	כתובת האתר
		אלכסנדר זילברשטיין	שם בודק

9772864	נתוני הבדיקה
	מזהה
	שם שאלון/ברקוד
	סיכום המבדק 3358229

	פירוט הבדיקה
	שאלה
הערה	תשובה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה: 544
	שם המזמין: א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה: 24/03/2022
	תאריך הוצאת תעודה: 24/03/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר: 3

	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:
	<p>מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.</p> <p>מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, 4. ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, 5. ח. 5: 5-5. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.</p>
	סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



9772865

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3358174	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	אם פעוט
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9772866

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3358175	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	אם פעוט
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772867	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3358176	מתקן 3
	פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	2 מושבים שטוחים ושב קן לציפור
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2