


חתימת בודק



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 22 פארק הבנים
כתובת האתר קרית ביאליק, פארק הבנים
שם בודק אלכסנדר זילברשטיין

9772833

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 3357874 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	544	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	24/03/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	24/03/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	18	

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8 ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11 ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2 ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.

מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6 ח. 3: 4-6 ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7 ח. 5: 5 ח. 6: 4-7 ח. 7: 6.2 ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'-ג'.

המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

סיכום הבדיקה:

הערות:

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

/ יש להתייחס למסמך זה במלואו
ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם מומנו
קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי
הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים
בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה
בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות
התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני
משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים
נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף
בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה
על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף
ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות
כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט
בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה
מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך
בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה
בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני
מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא
משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי
משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין
חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת
הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN
1177:2018.

נתוני תמונה



9772834

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357819	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מגלשה בודדת עם סולם ומנהרת זחילה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9772835 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357820	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	מגלשה ישרה קיר טיפוס מדרגות
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9772836 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357821	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	2 פנלים משחק
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772837 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357822	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	אופנוע
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772838 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357823	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	עלה ורד s מנירוסטה
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772839 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357824	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	4 חצים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772840 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357825	מתקן 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	010
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772841 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357826	מתקן 8

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	דב
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772842 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
3357827 מתקן 9

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	ברוז
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772843 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357828	מתקן 10

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

נתוני תמונה



9772844 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
3357829 מתקן 11

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מכונת מפלסטיק	
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772845 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357830	מתקן 12

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9772846 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357831	מתקן 13

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	סולם טיפוס רשת טיפוס
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772847		נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד		
3357832	מתקן 14		
פירוט הבדיקה			
שאלה	תשובה	הערה	שם המתקן
שם המתקן	אחר:	סירה מעץ עם שרשרת רשת טיפוס	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה		
יצרן המתקן:	BUGLO		
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים		
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי		
סיכום:	מתאים לדרישת התקן		

נתוני תמונה



9772848

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357833	מתקן 15

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	היפופוטם
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 17
מתוך - 21

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



9772849 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357834	מתקן 16

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	מנהרת זחילה מפלסטיק
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9772850

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357835	מתקן 17

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב קן לציפור
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




9772851 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3357836	מתקן 18

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	3 מושבים שטוחים 2 מושבים עריסה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 21
מתוך - 21

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)