


חתימת בודק



שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 42 פארק מדעים רחוב הפקאן 4
כתובת האתר קרית ביאליק, הפקאן 4
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

10095621

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2817723 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	637	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	15/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	15/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	6	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5 ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2.g. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

הערות: יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הרני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018. /

נתוני תמונה



10095622

נתוני הבדיקה

מזהה: 2817667
 שם שאלון/ברקוד: מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	קרוסלה מערכת השמש

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מספר התקן	1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	אחר:	א.י.בי.איי
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10095623	נתוני הבדיקה
----------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817668	מתקן 2

פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים	

מספר התקן	1498	מהדורה חדשה
-----------	------	-------------

יצרן המתקן:	אחר:	איי.בי.איי
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10095624	נתוני הבדיקה
----------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817669	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	אופני מערבולת

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 מהדורה חדשה

יצרן המתקן:	אחר:	איי.בי.איי
-------------	------	------------

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



10095625	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2817670	מתקן 4
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	אחר: טיסה בשחקים
	בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
	יצרן המתקן:	אחר: איי.בי.איי
	גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

דשא מלאכותי

כיסוי שטח:

מתאים לדרישת התקן

סיכום:

נתוני תמונה



10095626

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
2817671 מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	הפינה הירוקה
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	אחר:	איי.בי.איי
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מתאים לדרישת התקן

סיכום:

נתוני תמונה



10095627

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
2817672 מתקן 6


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	תא הטייס
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	אחר:	איי.בי.איי
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il