


חתימת בודק		שם האתר	קרית ביאליק גן ציבורי 29 פארק סביון א' רחוב דפנה 50
		כתובת האתר	קרית ביאליק, דפנה 50
		שם בודק	פנחס פבל ליובצ'נקו

10099009	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2792222	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
		הערה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	639
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	16/06/2022
	תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	6
	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

הערות:
 יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018. /

נתוני תמונה



10099010

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד
 2792151 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה: תשובה
 שם המתקן: משולב בעל 4 מגדלים הערה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
לבני מעל גיל 3		
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
4-1 רשת כבלים	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
גשר מתכת משופע	3-2	
גשר כבלים	4-3	
87	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	סולם מתכת	
86	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פיברגלס גלית	
	מגלשה פיברגלס ישרה	
118	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 3
	קיים גגון	
מושב מכבלים	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	סולם מתכת	
	עמוד מתכת בורגי	

117	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 4
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
3 יח'	סולם מתכת	

נתוני תמונה



10099011 **נתוני הבדיקה**

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן 1	2792166

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קרסולה עגולה ממתכת	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10099012 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792167	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	מושב ערסל מכבלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10099013 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
2792168 מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	בית בובות	
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10099014 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2792169 מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	פנל משחק	פעוטות
בחינה שנתי עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה




10099015 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2792170	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2