


חתימת בודק



קרית ביאליק גן ציבורי 32 פארק סביון ד' רחוב דפנה 50
 קרית ביאליק, דפנה 50
 פנחס פבל ליובצ'נקו

שם האתר
 כתובת האתר
 שם בודק

10098711

נתוני הבדיקה

מזהה
 שם שאלון/ברקוד
 סיכום המבדק 2792438

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	639	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	16/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	16/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	2	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5 ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2.g. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

הערות:

 * כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע

 באמצעות דשא סינטטי

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה

 והיו

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018. /

נתוני תמונה



10098712

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד

 2792367 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה: תשובה

 שם המתקן: משולב בעל מגדל 1

 הערה:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
83 103 122 144	גובה נפילה, ס"מ:
קיים גגון	מגדל 1
רכיבים המגדל:	
גרם מדרגות	
מגלשה פלסטיק ישרה	
קיר טיפוס פלסטיק	
מושב כבלים - 2 יח מסילת גלישה	אחר:

נתוני תמונה




10098713	נתוני הבדיקה
	מזהה
	שם שאלון/ברקוד
	מתקן משולב 2
	2792368
	פירוט הבדיקה
	שאלה
	תשובה
	הערה

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

שם המתקן: משולב	בעל 3 מגדלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1 גשר כבלים 3-2 גרם מדרגות מפלסטיק
מגדל 1	113 גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון רכיבים המגדל: גרם מדרגות מגלשה פלסטיק זוויתית עמוד מתכת גלישה
מגדל 2	109 גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון רכיבים המגדל: קיר טיפוס פלסטיק
מגדל 3	165 גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון רכיבים המגדל: מושב גומי מגלשה פלסטיק זוויתית מגלשת צינור פלסטיק זוויתית פנל משחק תופים

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2