

עמוד 1 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/3400
מס' דף עבודה 99142

פרטי ההזמנה

שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	
כתובת: נתניה שד' בינימין 60 ת.ד 6	
סוג: בדיקה ראשונה	

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: <u>גינת כושר 28 שלום עליכם, רחוב שלום עליכם, קריית ביאליק</u> כמות מתקנים: 5
--

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית - מתקני נטולי השגחה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1497 מהדורה 2012 בחלקים המפורטים להלן: נבדק גם לפי ת"י 1498

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים <u>מתאימים</u> לדרישות התקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. כיסוי השטח וגיל המשתמשים לכל מתקן מתוארים בטבלת הסיכום. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט. © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ
--



עמוד 2 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/3400
מס' דף עבודה 99142

טבלת סיכום

מתקן	שטח כיסוי	גיל המתקן הנבדק	תקן	יצרן	סטטוס	הערה
1	דשא סינטטי	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	
2	דשא סינטטי	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	
3	דשא סינטטי	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	
4	דשא סינטטי	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	
5	דשא סינטטי	מעל גיל 14	חדש	אורבניקס	מתאים	



תאריך הוצאת דוח: 23/02/2022

מאשר הדוח: מרינה גרשקוביץ

תוקף הבדיקה: 22/02/2023

תאריך הבדיקה: 22/02/2022

שם הבודק: יוני בזז



GS1-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 3 מתוך 7

67/3400
99142

דוח בדיקה מס'

מס' דף עבודה

מתקן מס' 1 - מאמן חזה הידראולי בשכיבה



GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



עמוד 4 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/3400
מס' דף עבודה 99142

מתקן מס' 2 - סטפר הידראולי



GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 5 מתוך 7

67/3400
99142

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן מס' 3 - סקוואט הידראולי



GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 6 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/3400
מס' דף עבודה 99142

מתקן מס' 4 - מתקן TRX



GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 7 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/3400
מס' דף עבודה 99142

מתקן מס' 5 - מתקן כושר משולב



GSI-12.00.26/3 (09-21)

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושורות לגבי שואף בע"מ

אימייל ואתר הבית:
info@gabishoef.co.il
www.gabishoef.com

טלפון ופקס:
טל: 972-3-9605559
פקס: 972-3-9604160

כתובת ראשית:
הירקון 34 יבנה, ישראל
מיקוד 8122737

