


חתימת
בודק



שם האתר קרית ביאליק גן כושר 41 הפקאן רחוב הפקאן 4
כתובת האתר קרית ביאליק, הפקאן 4
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

10095528

נתוני הבדיקה

מזהה 2817651
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	637	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	15/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	15/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	10	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:	ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	
הערות:	<p>* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי</p> <p>** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו</p>	
	<p>/ יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן. בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.</p>	

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10095529	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2817625	מתקן כושר 1
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	אימון אליפטי
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
	יצרן המתקן:	גנית פארק
	גיל המשתמשים מעל:	14
	סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



10095530 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817626	מתקן כושר 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	דחיקת רגליים	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

נתוני תמונה



10095531	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2817627	מתקן כושר 3
	פירוט הבדיקה	
הערה	תשובה	שאלה
	מיטה כפיפות בטן	שם המתקן
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	מהות הבדיקה:
	גנית פארק	יצרן המתקן:
	14	גיל המשתמשים מעל:
	מתאים __ לדרישת התקן __	סיכום:

נתוני תמונה



10095532	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	2817628	מתקן כושר 4
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	דחיקה בישיבה
	מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.
	יצרן המתקן:	גנית פארק
	גיל המשתמשים מעל:	14
	סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



10095533

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817629	מתקן כושר 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מאמן שרירי בטן ואגן	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

נתוני תמונה



10095534 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817630	מתקן כושר 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אופניים ישיבה	

מהות הבדיקה:
 בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.

יצרן המתקן: גנית פארק

גיל המשתמשים מעל: 14

סיכום: מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



10095535 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817631	מתקן כושר 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	TRX	

מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.

יצרן המתקן: גנית פארק

גיל המשתמשים מעל: 14

סיכום: מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



10095536

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817632	מתקן כושר 8

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתח	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

נתוני תמונה



10095537

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817633	מתקן כושר 9

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מקבילים	
מהות הבדיקה:	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.	
יצרן המתקן:	גנית פארק	
גיל המשתמשים מעל:	14	
סיכום:	מתאים __ לדרישת התקן __	

נתוני תמונה



10095538 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2817634	מתקן כושר 10

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	סולם אופקי למעבר ידיים


מהות הבדיקה: בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1497:2012 "מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה" חלקים 1-2 (נוהל פנימי SOP-08) כולל ג"ת.

יצרן המתקן: גנית פארק

גיל המשתמשים מעל: 14

סיכום: מתאים __ לדרישת התקן __

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 12
מתוך - 12

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)