


חתימת בודק



שם האתר קרית ביאליק גן ציבורי 3 סיגליות רחוב חיים 20
כתובת האתר קרית ביאליק, חיים 20
שם בודק פנחס פבל ליובצ'נקו

10095297

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 2816280 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	637	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	15/06/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	15/06/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	9	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5 ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'ג'.	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

הערות:
 יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018.

נתוני תמונה



10095298

נתוני הבדיקה

מזהה: 2816209
 שם שאלון/ברקוד: מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה: שם המתקן: משולב
 תשובה: בעל 2 מגדלים
 הערה:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מתוך -
12

עמוד - 2

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
לבני מעל גיל 3		
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
גשר מתכת	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
96 246 396	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
	מגלשת צינור פלסטיק ספירלית	
3 יח'	סולם מתכת	
	פנל משחק XOX	
	פנל משחק חשבוניה	

91 241	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מגלשת צינור פלסטיק מפותלת	
	מגלשת צינור פלסטיק ספירלית	
2 יח'	סולם מתכת	
	עמוד מתכת גלישה	
	פנל משחק XOX	
	פנל משחק פרפר	

נתוני תמונה



10095299	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 1	2816224
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	שם המתקן
	תשובה	שם המתקן
	הערה	שם המתקן
	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים	
	מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
	גיל תייר	יצרן המתקן:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



10095300 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816225	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גיל תייר	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10095301 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816226	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גיל תייר	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10095302

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816227	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סביבון	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10095303 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
2816228 מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	010
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10095304 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816229	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 4 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



10095305

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816230	מתקן 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן מעבר ידיים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



10095306

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2816231	מתקן 8

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן טיפוס	עם כבלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941


טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 11
מתוך - 12

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 12
מתוך - 12

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)